



# Varningssignaler - förslag



# Varningssignaler - förslag



Maskinen kan användas hel dag = grön cirkel (vib.nivå:  $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ ; 0,21 p/min)

Maskins användningstid till insatsv.  $> 2 \text{ h/dag}$ ; gränsv.  $> 8 \text{ h/dag}$  = grön triangel ( $\leq 5,0 \text{ m/s}^2$ ; 0,83 p/min)

Maskins användningstid till insatsv. 30 min-2 h/dag; gränsv. 2 h-8 h/dag = gul varningstriangel ( $\leq 10 \text{ m/s}^2$ ; 3,3 p/min)

Maskins användningstid till insatsv.  $< 30 \text{ min/dag}$ ; gränsv.  $< 2 \text{ h/dag}$  = röd oktagon ( $> 10 \text{ m/s}^2$ ; 3,3 p/min)

Maskiner med låg vibrationsnivå, hög frekvens ( $< 2,5 \text{ m/s}^2$ ;  $> 500 \text{ Hz}$ ) markeras blå triangel = även om poäng underskrider insatsvärdet kan skador uppstå



Slående maskiner markeras rött + "!" = även om poäng underskrider insatsvärdet kan skador uppstå

Exempel på slående maskiner:

- Bergborr
- Bilningsmaskin
- Borrhammare
- Slagborrmaskin
- Bultpistol
- Spikpistol
- Mejselhacka
- Mejselhammare
- Mothåll till slående maskiner
- Slående
- mutterdragare
- Nithammare
- Ramm
- Spettmaskin