



Varnings signaler - förslag



Varnings signaler - förslag



Maskinen kan användas hel dag = grön cirkel (vib.nivå: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$; 0,21 p/min)

Maskins användningstid till insatsv. $> 2 \text{ h/dag}$; gränsv. $> 8 \text{ h/dag}$ = grön triangel ($\leq 5,0 \text{ m/s}^2$; 0,83 p/min)

Maskins användningstid till insatsv. 30 min-2 h/dag; gränsv. 2 h-8 h/dag = gul varningstriangel ($\leq 10 \text{ m/s}^2$; 3,3 p/min)

Maskins användningstid till insatsv. $< 30 \text{ min/dag}$; gränsv. $< 2 \text{ h/dag}$ = röd oktagon ($> 10 \text{ m/s}^2$; 3,3 p/min)

Maskiner med låg vibrationsnivå, hög frekvens ($< 2,5 \text{ m/s}^2$; $> 500 \text{ Hz}$) markeras blå triangel = även om poäng underskrider insatsvärdet kan skador uppstå



Slående maskiner markeras rött + "!" = även om poäng underskrider insatsvärdet kan skador uppstå

Slående maskiner:

- Bergborr
- Bilningsmaskin
- Borrhammare
- Slagborrmaskin
- Bultpistol
- Spikpistol
- Mejselhacka
- Mejselhammar
- e
- Mothåll till slående maskiner
- Slående mutterdragare
- Nithammare
- Ramm
- Spettmaskin