

# HAND-ARM VIBRATIONER

## Ratt & Reglage

### Exempel på vibrationsnivåer

- ☐ Min till 25:e percentil
- ▒ 25:e till 75:e percentil (50% av maskiner)
- ▨ 75:e percentill till max

### Tider till insats & gränsvärde

- Tillåten användningstid
- Risk över insatsvärde
- Överskrider insatsvärde
- Risk över gränsvärde
- Överskrider användningstid

Vibrationsnivå [m/s<sup>2</sup>]  
0 5 10 15 20 25 30

Tid [h]  
0 1 2 3 4 5 6 7

