

# HAND-ARM VIBRATIONER

## Slipverktyg

### Exempel på vibrationsnivåer

▨ Min till 25:e percentil

■ 25:e till 75:e percentil (50% av maskiner)

▨ 75:e percentill till max

Vibrationsnivå [ $m/s^2$ ]  
0 5 10 15 20

### Tider till insats & gränsvärde

■ Tillåten användningstid

■ Överskrider insatsvärde

■ Överskrider användningstid

■ Risk över insatsvärde

■ Risk över gränsvärde

Tid [h]  
0 1 2 3 4 5 6 7

